

Eventuali rumori prodotti dalla corrente alternata di alimentazione (cupo ronzio) si elimineranno girando il bottone del potenziometro fino alla posizione esatta.